

UAVHENGIG LABORATORIETEST

Tørketrommel

Kapasitet 8 kg



Elvita
CTT7800V



Electrolux
EW2H328R2



Cylinda
TVP5582

Veil. pris (NOK)		7 999	6 990	8 495
------------------	--	-------	-------	-------

PRODUKTFAKTA

Deklarert kapasitet	kg	8	8	8
Vendbar dør		Nei (høyrehengslet)	Ja	Ja
Anti-skrukkefunksjon		Ja	Ja	Ja
Kaldluftfunksjon		Ja	Nei	Ja
Kondensvannavledning til avløp		Ja	Ja	Ja
Belysning i trommelen		Ja	Nei	Ja
Energiklasse		A+++	A+	A++
Maskinens vekt	kg	52	48	44

NOEN UTVALGTE MÅLEVERDIER FRA TESTEN

Program: Bomull skaptørr (maks. kapasitet)				
Opprinnelig fuktighetsinnhold	%	50	50	50
Fuktighetsinnhold etter tørking (5 tørkinger)	%	0,4 til -0,9	1,4 til 0,4	3,0 til -1,2
Programtid	min	139	149	168
Energiforbruk/kg vask	kWh	0,170	0,259	0,219
Kondenseringseffektivitet	%	90,4	84,5	82,8
Mykhet/luftighet (karakter 1-10)		7,2	6,0	6,4
Skrukker etter tørking (bomullsskjorter)		Skrukkete	Mindre skrukkete	Svært skrukkete
Evaluerings av brukervennlighet (karakter 1-10)				
Programvalg		5,4	8,0	6,6
Kontroller og innstillinger		6,5	8,1	6,3
Tømming og rengjøring		7,3	7,9	7,8
Lydnivå	dB	63,7	67,8	63,8

TESTRESULTAT KARAKTER 1-10 DER 10 ER BEST (VEKTING I TOTALKARAKTEREN I PARENTES)

Tørkeeffektivitet	(50%)	8,4	7,5	6,8
Konstruksjonskvalitet og sikkerhet	(20%)	8,0	8,0	8,0
Lydnivå	(10%)	8,5	6,9	8,5
Energiforbruk	(10%)	8,8	5,0	6,7
Brukervennlighet	(10%)	6,6	8,1	7,0
TOTALKARAKTER	(100%)	8,2	7,3	7,2

Kommentar	<p>Svært god tørkeeffektivitet og kort programtid. Lavt energiforbruk og lav lekkasje av kondens. Litt utydelige kontroller og programvalg.</p>	<p>God tørkeeffekt og kort programtid. Relativt høyt energiforbruk og høyere lydnivå. Tydelige kontroller og programvalg.</p>	<p>Dårligere tørkeeffektivitet, lang programtid og gir skrukkete vask. Relativt høyt energiforbruk og høyere lekkasje av kondens. Litt utydelige kontroller.</p>
------------------	--	--	---